




RELEVAMIENTO CARPINTERÍA




TALLERES PB - N1




SALÓN 11



CORREDORES



TALLER SCHEPS



TALLERES N2

				UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA	SERVICIO: FACULTAD DE ARQUITECTURA UBICACIÓN: DESCRIPCIÓN: CARPINTERIA Relevamiento de Aberturas	Nº LAM: C01
				DIRECTOR: ARQ. PABLO BRIOZZO PROYECTO: ARQ. FERNANDA RIOS	FECHA: SET/2011 ESCALA: CÓDIGO:	
				DIBUJANTE: MATILDE ORIGONI		
REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA				

RELEVAMIENTO PUERTAS TALLERES

TALLERES PB

CONDICIONES GENERALES	ESTADO	
MADERA	Mal estado	
PINTURA	Mal estado	
CONTABILIZACION	ROTOS	FALTANTES
VIDRIOS	6	—
HERRAJES	1	6 picaportes



TALLERES N1

CONDICIONES GENERALES	ESTADO	
MADERA	Mal estado	
PINTURA	Mal estado	
CONTABILIZACION	ROTOS	FALTANTES
VIDRIOS	4	—
HERRAJES	2	4 picaportes




TALLERES N2

CONDICIONES GENERALES	ESTADO	
MADERA	Mal estado	
PINTURA	Mal estado	
CONTABILIZACION	ROTOS	FALTANTES
VIDRIOS	—	—
HERRAJES	2	2 picaportes


				UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA	SERVICIO: FACULTAD DE ARQUITECTURA	Nº LAM: C02
				DIRECTOR: ARQ. PABLO BRIOZZO	UBICACIÓN:	
				PROYECTO: ARQ. FERNANDA RIOS	DESCRIPCIÓN: CARPINTERIA Relevamiento de Aberturas	
REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA		DIBUJANTE: MATILDE ORIGONI	FECHA: SET/2011	

RELEVAMIENTO PUERTAS CORREDORES

PLANTA BAJA



PRIMER NIVEL



CORREDORES PB P1 P2 P3

P1

CONDICIONES GENERALES	ESTADO	
MADERA	Buen estado	
PINTURA	Mal estado	
CONTABILIZACION	ROTOS	FALTANTES
VIDRIOS	—	—
HERRAJES	2	—

P2

CONDICIONES GENERALES	ESTADO	
MADERA	Buen estado	
PINTURA	Mal estado	
CONTABILIZACION	ROTOS	FALTANTES
VIDRIOS	1	—
HERRAJES	2	—

P3

CONDICIONES GENERALES	ESTADO	
MADERA	Faltan contravidrios	
PINTURA	Mal estado	
CONTABILIZACION	ROTOS	FALTANTES
VIDRIOS	2	—
HERRAJES	2	—

P4

CONDICIONES GENERALES	ESTADO	
MADERA	Faltan contravidrios	
PINTURA	Mal estado	
CONTABILIZACION	ROTOS	FALTANTES
VIDRIOS	3	—
HERRAJES	2	—

CORREDORES N1 P4 P5 P6 P7

P5

CONDICIONES GENERALES	ESTADO	
MADERA	Faltan contravidrios	
PINTURA	Mal estado	
CONTABILIZACION	ROTOS	FALTANTES
VIDRIOS	1	—
HERRAJES	2	—

P6

CONDICIONES GENERALES	ESTADO	
MADERA	Faltan contravidrios	
PINTURA	Mal estado	
CONTABILIZACION	ROTOS	FALTANTES
VIDRIOS	—	—
HERRAJES	2	—

P7

CONDICIONES GENERALES	ESTADO	
MADERA	Faltan contravidrios	
PINTURA	Mal estado	
CONTABILIZACION	ROTOS	FALTANTES
VIDRIOS	1	—
HERRAJES	2	—

Totales

MADERA	Contravidrios en puertas de corredores
PINTURA	Mal estado general
VIDRIOS	18
HERRAJES	19
PICAPORTES	TODOS

				UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA		SERVICIO: FACULTAD DE ARQUITECTURA		Nº LAM: C03
				DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA		UBICACION:		
				DIRECTOR: ARQ. PABLO BRIOZZO		DESCRIPCION: CARPINTERIA		
				PROYECTO: ARQ. FERNANDA RIOS		Relevamiento de Aberturas		
REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJANTE: MATILDE ORIGINI		FECHA: SET/2011	ESCALA:	CÓDIGO:	